DEKRA Automobil GmbH Schieferstraße 2 06126 Halle

Holz- und Bautenschutz
Herrn Mario Domgall
Südstraße 84
04668 Grimma

DEKRA Automobil GmbH
Industrie, Bau und Immobilien
Niederlassung Halle
Schieferstraße 2
06126 Halle
Telefon +49.345.6914-0
Telefax +49.345.6914-280

Kontakt:
B. Eng. Ron Herrler
Tel. direkt +49.345.6914-100
Mobil +49.152.54670920
E-Mail ron.herrler@dekra.com

Sachverständigenorganisation nach § 52 AwSV

Bericht

über die wiederkehrende Prüfung eines Fachbetriebes nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Vertrags-Nr. 552308832

Überprüfung der Firma: Holz- und Bautenschutz
Südstraße 84
04668 Grimma

Überprüfende Stelle: DEKRA Automobil GmbH
Schieferstraße 2
06126 Halle

Bearbeiter: B. Eng. Ron Herrler

Ergebnis der Prüfung

Die materiellen und personellen Voraussetzungen zur Durchführung der beschriebenen Arbeiten sind erfüllt.
Der Verlängerung der Anerkennung als Fachbetrieb nach WHG stehen keine Bedenken entgegen.

Nächste Prüfung: 07/2021

Der DEKRA-Sachverständige DEKRA B.Eng. Ron Herrler

B. Eng. Ron Herrler

Datum der Prüfung: 15.07.2019

1 Gegenstand der Überprüfung

Kontrolle der materiellen- und personellen Voraussetzungen zur Durchführung folgender Arbeiten an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.

Nach Überprüfung ist der Betrieb als Fachbetrieb für nachstehende Tätigkeiten anerkannt.

Anlagenart	Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen				Anlagen zum Herstellen, Behandeln und Verwenden		
Tätigkeiten	A	B	C	D	B	C	D
Errichten	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Instandsetzen	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Innenreinigung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Stilllegen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Erläuterungen:
A = Heizölverbraucheranlagen,
B = Anlagen mit brennbaren Flüssigkeiten Flammpunkt >55°C – 100 °C,
C = Anlagen mit entzündbaren, leicht entzündbaren und extrem entzündbaren Flüssigkeiten,
D = Anlagen für nicht brennbare Flüssigkeiten

Holz- und Bautenschutz führt folgende fachbetriebliche Tätigkeiten aus:
Das hierfür erforderliche Fachwissen ist vorhanden und wurde nachgewiesen.
Die erforderlichen betrieblichen Voraussetzungen sind vorhanden.

Betrieblich Verantwortliche Person:
Mario Domgall

2 Organisation

3 Sachkundiges Personal / Schulung

Die angestellten Monteure werden durch den betrieblich Verantwortlichen regelmäßig über die relevanten gesetzlichen Änderungen informiert.
Aktuelle Themen werden in internen Erfahrungsaustauschen erörtert.
Die Ausführung der Tätigkeit wird durch den betrieblich Verantwortlichen überwacht.

4 Vorschriften und Regeln der Technik

Der Fachbetrieb verfügt hinsichtlich des Überwachungsgegenstandes über ausreichende Vorschriften und Regeln der Technik.

festgestellte Mängel: geringfügig

1. die betrieblich verantwortliche Person hat mindestens alle 2 Jahre an Schulungen bzw. Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen

festgestellte Mängel:

5 Betriebliche Ausstattung

Die vorhandenen Werkzeuge, Maschinen und Geräte wurden dem Unterzeichner vorgeführt. Eine stichprobenweise visuelle Überprüfung auf den Zustand ergab keine Mängel.

Die betriebliche Ausstattung ist für den aufgeführten Tätigkeitsumfang ausreichend.

festgestellte Mängel: keine

festgestellte Mängel:

6 Besichtigung von Arbeiten im Sinne des Überwachungsgegenstandes

Bei der Besichtigung einer Baustelle, auf der Arbeiten im Sinne des Überwachungsvertrages durchgeführt wurden, wurde festgestellt, dass das betrieblich verantwortliche technische Personal anwesend war und die erforderlichen Werkzeuge, Maschinen und Geräte eingesetzt wurden.

festgestellte Mängel: keine

festgestellte Mängel: